

МБОУ Артемовская СОШ №2
АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя общеобразовательная школа №2
Фактический адрес	662951 Россия. Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул.Ольховская, д.87,а
телефон	21-2-61,artemschool-2@mail.ru
Ведомственная принадлежность	муниципальное
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	280-300 человек в день, вместимость по проекту 1117 (из этого отнять территорию, отданную под больницу)
Размещение объекта	отдельно стоящее здание , трехэтажное, бетон, дерево
	1-3 этажи
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 1 вход во внутренний двор 1 вход в детский сад общий 1 вход в детский сад служебный 1 вход с улицы в трудовую мастерскую для мальчиков 3 запасных выхода из школы (из столовой, из актового зала, во внутренний двор Итого-7
Год постройки	1983
Год последней реконструкции	2004-больница, детский сад

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с	нет

		уклоном до 10%	
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	калитка			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
*информация об объекте	Ограждение -сетка-рабица, калитка открывающаяся из рабицы			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5 м и более	Стандартно (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места	нет			5,0 м и более		К

для инвалидов (глубина)						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
места отдыха	нет			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельеф территории):						
- высота подъема справочно	нет					
поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К

(наибольшая высота подъема одного из маршей)						
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие , несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Крыльцо	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
крыльцо	690 x 980			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты	690			Не менее	Не менее	О, С

площадки (ширина) без пандуса				1,5 м	ширины входной двери	
Габариты площадки (глубина) без пандуса				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестница	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)				Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух	нет			Как	Допустимо	О, С

сторон				минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмирующие окончания	нет			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки (указываются габариты наименьшей)	нет					
-при въезде на пандус, длина	нет			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
промежуточная прямая, длина	нет			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежуточная прямая, ширина	нет			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К

промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
на высоте (нижний поручень)	нет			0,7-0,9 м		К
*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8-1,0 м		О
*горизонтальные завершения поручней	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К
*нетравмирующие окончания	нет			Имеются		К, О
Нескользящее покрытие (при намокании)	нет			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	два					
Глубина	560 560			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К

Ширина	154 109			2,0 м и более, при автоматиче ских дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть					
Двери автоматически е, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	99			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	3			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие , несоответст вие	С
Поручни с двух сторон:	нет			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответст вие	О, С
горизонтальны е завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответст вие	О, С
нетравмирующ ие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответст вие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К

Уклон	нет			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
горизонтальные завершения поручней	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
стационарный	нет			наличие	-	К
мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы	коридор					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	597			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
Указатели направления движения,	нет			Имеются		К, Г

входа, выхода					Допустимо отсутствие	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
Аудиовизуальн ые информационн о-справочные системы	нет			Имеются		Г
Тактильная схема	нет			Имеются		С
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответству ет	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть, с одной стороны			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствую т, не соответству ют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О

горизонтальны е завершения поручней	есть			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаж						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответст вие	К
-на высоте (верхн ий поручень)	нет			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствие или несоответств ие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	С одной стороны, 90			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответств ие	О, С О, С
горизонтальны е завершения	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмирую щие окончания	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:	нет					
- длина	нет			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К

- ширина	нет			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-поручни	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
Световая информация	нет			Имеется		Г
Звуковая информация	нет			Имеется		С
Знак доступности	нет			Наличие		К
Указатели номера этажа напротив лифта	нет			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	85			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	150 x 150			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						

Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавки, художественный объект и т.п.)	нет			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет			Имеются		О
*Крючки для костылей	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2,5			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	120			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	Г

Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема	83			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	200			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположено кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	150			0,8 м и более		К
- *высота раковины	63			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет					
- количество кабин						
- *знак доступности кабины	нет			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	80			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	276			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	180			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч.	нет			Имеются	Допустимо	К

откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз					отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	80			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- в зоне оказания услуги – провести реконструкцию всех дверных проемов при входе в помещение и во всех учебных помещениях.
- в санитарных помещениях – провести реконструкцию дверных проемов, установить знаки доступности, заменить раковины и унитазы, установить опоры, поручни и крючки для костылей. Туалетные комнаты в спортзале подлежат полной реконструкции, т. к . доступность максимально ограничена.
- установить пиктограммы, добавить надписи с высотой букв 7,5 см.
- создать зоны доступности помещения.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).